




Slim**PAR PRO** Q IP

Quick Reference Guide



CHAUVET

About This Guide

The SlimPAR Pro Q IP Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetdj.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.



- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
 - DISCONNECT from power before cleaning or replacing the fuse.
 - DO NOT look at the light source when the product is on.
 - Make sure the power cord is not crimped or damaged.
 - Never disconnect this product from power by pulling on the cord.
 - When mounting this product overhead, ALWAYS use a safety cable.
 - DO NOT allow flammable materials close to the product when it is operating.
 - DO NOT touch the product's housing when it is on because it will be hot.
-
- The voltage of the outlet to which you are connecting this product must be within the range stated on the decal or rear panel of the product.
 - DO NOT submerge this product (IP65). Regular outdoor operation is fine.
 - Always mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.



- Be sure that no ventilation slots on the unit's housing are blocked.
- Never connect this product to a dimmer or rheostat.
- Replace the fuse with the same type and rating.
- Never carry the product by the power cord. Use only the hanging bracket or handle to carry this product.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Contact

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- SlimPAR Pro Q IP
- Power cord
- Quick Reference Guide

To Begin

Unpack your SlimPAR Pro Q IP and make sure you have received all parts in good condition. If the box or contents appear damaged, notify the carrier immediately, not Chauvet.

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that works with an input voltage range of 100 to 240 VAC, 50/60 Hz.



To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.


Power Linking

For the maximum number of SlimPAR Pro Q IP products that you can power link at each voltage, see the User Manual or the sticker on the product.

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#).

Mounting Diagram



Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function

Menu Map

Refer to the SlimPAR Pro Q IP product page on www.chauvetdj.com for the latest menu map.

Mode	Programming Levels		Description	
DMX Mode	4Ch	d 1-508	Sets the DMX personality	
	5Ch	d 1-506		
	10Ch	d 1-496		
Static Colors	C--	C 1-19	Quad chip should have 15 color minimum	
Auto Programs	P--	P 1	4-color program (snap)	
		P2	4-color program (pulse)	
		P3	19-color program (snap)	
		P4	19-color program (fading)	
Auto Speed	S--	S 1-100	Program speed for P1~P4	
Dimmer	diM	oFF	Dimmer speed settings (slow to fast)	
		diM1		
		diM2		
		diM3		
Custom Color Mixing	u----	r 0-255	Custom static colors Combines Red, Green, Blue, and Amber	
		G 0-255		
		b 0-255		
		A 0-255		
Control Mode	SEt	PASS	on	Locks display (passcode is <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
			oFF	
		rEST	no	Reset to factory default
			YES	

DMX Linking

The SlimPAR Pro Q IP can work with a DMX controller. Instructions for connecting and configuring this product for DMX operation are in the User Manual. To learn more about DMX, download the DMX Primer from www.chauvetdj.com.

Starting Address

To ensure full access to all channels available in each DMX mode, the highest recommended DMX address is **503**.

Master/Slave Connection

The SlimPAR Pro Q IP uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. Information about configuring the SlimPAR Pro Q IP for Master/Slave operation is in the User Manual, which is available from the Chauvet website.

DMX Values

4CH	5CH	10CH	Function	Value	Percent/Setting
	1	1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
1	2	2	Red	000 ⇔ 255	0–100%
2	3	3	Green	000 ⇔ 255	0–100%
3	4	4	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
4	5	5	Amber	000 ⇔ 255	0-100%
		6	Color Macros	000 ⇔ 010	No function
				011 ⇔ 255	Color macros
		7	Strobe	000 ⇔ 010	No function
				064 ⇔ 084	Strobe, slow to fast
		8	Auto Programs	000 ⇔ 005	No function
				006 ⇔ 068	Program 1, 4-color program (snap)
				069 ⇔ 131	Program 2, 4-color program (pulse)
				132 ⇔ 194	Program 3, 19-color program (snap)
				195 ⇔ 255	Program 4, 19-color program (fading)
		9	Program Speed	000 ⇔ 255	Slow to fast
		10	Dimmer Speed Mode	000 ⇔ 051	Dimmer speed set from display
				052 ⇔ 101	Off
				102 ⇔ 152	diM1
				153 ⇔ 203	diM2
				204 ⇔ 255	diM3

Acerca de esta guía

La Guía de referencia rápida (GRR) del SlimPAR Pro Q IP contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetdj.com para una información más detallada.

Exención de responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de seguridad

Estas notas de seguridad incluyen información importante sobre el montaje, uso y mantenimiento.



- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
 - Desconecte siempre de la alimentación antes de la limpieza o sustitución del fusible.
 - NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
 - Asegúrese de que el cable de alimentación no está retorcido ni estropeado.
 - Nunca desconecte este producto de la alimentación tirando del cable.
 - Cuando monte este producto en alto, use un cable de seguridad.
 - NO permita la presencia de materiales inflamables cerca de la unidad cuando esté en funcionamiento.
 - NO toque este producto cuando esté en funcionamiento, pues podría estar caliente.
-
- La tensión del enchufe al que conecte este producto ha de estar en el rango establecido en el grabado o en el panel posterior del producto.
 - NO sumerja este producto (IP65). La operación temporal en exteriores es correcta
 - Monte siempre este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20 in (50 cm) de superficies adyacentes.
 - Asegúrese de que ninguna ranura de ventilación en la carcasa de la unidad queda bloqueada.



- Nunca conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Sustituya el fusible con uno del mismo tipo y categoría.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar o el listón para mover este producto.
- La temperatura ambiente máxima es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va incluido

- SlimPAR Pro Q IP
- Cable de alimentación
- Guía de referencia rápida

Para empezar

Desembale su SlimPAR Pro Q IP y asegúrese de que ha recibido todas las partes en buen estado. Si la caja o los componentes parecen dañados, notifíquesele inmediatamente al transportista, no a Chauvet.

Corriente alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100–240 VCA, 50/60 Hz.



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto mediante el interruptor o desenchufándolo durante periodos en que no se use.


Alimentación en cadena

Para ver el máximo número de SlimPAR Pro Q IP que se pueden alimentar en cadena a 120 V o a 240 V, consulte el Manual de usuario o la etiqueta del producto.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de seguridad](#).

Diagrama de montaje



Descripción del panel de control

Botón	Función
<MENU>	Salte del menú o función actual
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada

Mapa de menú

Consulte la página del producto SlimPAR Pro Q IP en www.chauvetdj.com para ver el último mapa de menú.

Nivel Principal	Niveles De Programación		Descripcion	
Modo de DMX	4Ch	d 1-508	Configura la dirección inicial DMX	
	5Ch	d 1-506		
	10Ch	d 1-496		
Colores estáticos	C--	C 1-19	el chip cuádruple debe tener un mínimo de 15 colores	
Programas automáticos	P--	P1	Programa de 4 colores (cambio)	
		P2	Programa de 4 colores (pulso)	
		P3	Programa de 19 colores (cambio)	
		P4	Programa de 19 colores (fundido)	
Velocidad automática	S--	S 1-100	Velocidad de programa para P 1-4	
Atenuador	diM	oFF	Atenuador de LED cuádruples para programas	
		diM1		
		diM2		
		diM3		
Colores estáticos personalizados	u----	r 0-255	Colores estáticos personalizados Combina rojo, verde, azul, y ambar	
		G 0-255		
		b 0-255		
		A 0-255		
Modo de control	SEt	PASS	on	Bloquea la pantalla (la contraseña es <UP> , <DOWN> , <UP> , <DOWN> , <ENTER>)
			oFF	
		rEST	no	Restablecer a los valores predeterminados de fábrica
			YES	

Enlace DMX

El SlimPAR Pro Q IP puede funcionar con un controlador DMX cuando se enlaza por conexiones serie DMX. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento DMX están en el Manual de usuario. Si no está familiarizado con DMX, descargue el Manual DMX de www.chauvetdj.com.

Dirección de inicio

Para asegurarse acceso total a todos los canales en cada modo DMX, la dirección DMX más recomendable es **503**.

Conexión Maestro/Esclavo

El SlimPAR Pro Q IP usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Las instrucciones para conectar y configurar este producto para funcionamiento Maestro/Esclavo están en el Manual de usuario.

Valores DMX

4CH	5CH	10CH	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
	1	1	Dimmer PWM	000 ⇔ 255	0–100%
1	2	2	Red PWM	000 ⇔ 255	0–100%
2	3	3	Green PWM	000 ⇔ 255	0–100%
3	4	4	Blue PWM	000 ⇔ 255	0–100%
4	5	5	Amber PWM	000 ⇔ 255	0-100%
		6	Macros de color	000 ⇔ 010	Sin función
				011 ⇔ 255	macros de color
		7	Estroboscopio	000 ⇔ 010	Sin función
				064 ⇔ 084	Estroboscopio, lento a rápido
		8	Programas Automático	000 ⇔ 005	Sin función
				006 ⇔ 068	Programas automático 1, programa de 4 colores (cambio)
				069 ⇔ 131	Programas automático 2, Programa de 4 colores (pulso)
				132 ⇔ 194	Programas automático 3, Programa de 19 colores (cambio)
				195 ⇔ 255	Programas automático 4, Programa de 19 colores (fundido)
		9	Velocidad del programa	000 ⇔ 255	Velocidad, lenta a rápida
		10	Modo de velocidad de atenuación	000 ⇔ 051	Ajuste de velocidad del atenuador desde la pantalla
				052 ⇔ 101	Apagado
				102 ⇔ 152	diM1
				153 ⇔ 203	diM2
				204 ⇔ 255	diM3

A propos de ce manuel

Le Manuel de Référence (MdR) du SlimPAR Pro Q IP reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de montage, d'options de menu et de valeurs DMX. Veuillez télécharger le manuel d'utilisation à partir du site internet www.chauvetdj.com pour plus de détails.

Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce MdR sont sujettes à modification sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

Ces consignes de sécurité contiennent des informations importantes en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien.



- Cet appareil DOIT être relié à un circuit mis à la terre et protégé.
- Toujours débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de remplacer son fusible.
- NE PAS exposer directement les yeux à la source de lumière lorsque le produit est allumé.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais pincé ou endommagé.
- Ne débranchez jamais cet appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- En cas de montage de l'appareil en hauteur, veillez à toujours utiliser un câble de sécurité.
- NE PAS laisser de produit inflammable à proximité de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- NE PAS toucher au boîtier de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement, celui-ci pouvant être très chaud.



- La tension de la source d'énergie à laquelle est connecté cet appareil doit être dans la plage indiquée sur l'étiquette ou sur le panneau arrière de l'appareil.
- N'immergez PAS ce produit (IP 65). Un usage temporaire en extérieur est autorisé.
- Installez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé à au moins 50 cm (20 po) des surfaces adjacentes.
- Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation de l'appareil n'est obstruée.
- Ne connectez jamais cet appareil à un variateur ou un rhéostat.
- Lors du remplacement du fusible, utilisez le même type et le même ampérage.
- Utilisez EXCLUSIVEMENT le support de suspension/fixation pour soulever cet appareil.
- La température ambiante maximale est de 45 °C (113 °F). Ne faites pas fonctionner cet appareil à des températures plus élevées.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez l'appareil immédiatement.
- NE PAS ouvrir cet appareil. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Contenu

- SlimPAR Pro Q IP
- Cordon d'alimentation
- Manuel de Référence

Préalable

Déballez votre SlimPAR Pro Q IP et assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces en bon état. Si la boîte et/ou son contenu semble endommagés, contactez immédiatement le transporteur, et non pas Chauvet.

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle qui peut prendre en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, éteignez complètement l'appareil en le débranchant ou en coupant le disjoncteur.


Chaînage électrique

Pour savoir combien de projecteurs SlimPAR Pro Q IP peuvent être chaînés entre eux au maximum sur du 120 V ou du 240 V, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur ou l'étiquette sur l'appareil.

Montage

Avant de monter cet appareil, veuillez lire les [Consignes de Sécurité](#).

Schéma de montage



Description du panneau de commande

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet de sortir du menu ou de la fonction en cours
<UP>	Permet de naviguer vers le haut dans la liste du menu et d'incrémenter une valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Permet de naviguer vers le bas dans la liste du menu et de décrémenter une valeur numérique dans une fonction
<ENTER>	Active l'entrée de menu actuellement affichée ou confirme la valeur actuellement sélectionnée pour la fonction en cours de sélection

Menu carte

Reportez-vous à la page du produit SlimPAR Pro Q IP sur www.chauvetdj.com pour la dernière carte des menu.

Mode	Niveaux De Programmation		Description	
Mode de DMX	4Ch	d 1-508	Sélectionne l'adresse DMX de départ	
	5Ch	d 1-506		
	10Ch	d 1-496		
Couleurs statiques	C--	C 1-19	La puce quad doit avoir au moins 15 couleurs	
Programmes automatiques	P--	P 1	Programme à 4 couleurs (accroche)	
		P 2	Programme à 4 couleurs (pulsation)	
		P 3	Programme à 19 couleurs (accroche)	
		P 4	Programme à 19 couleurs (fondu)	
Vitesse automatique	S--	S 1-100	Vitesse de programme pour P1~P4	
Gradateur	diM	oFF	Réglages de la vitesse du gradateur (lent à rapide)	
		diM1		
		diM2		
		diM3		
Couleurs statiques personnalisées	u----	r 0-255	Couleurs statiques personnalisées Combinaison de rouge, vert, bleu, et ambre	
		G 0-255		
		b 0-255		
		A 0-255		
mode de contrôle	SEt	PASS	on	Verrouillage de l'affichage (le code d'accès est <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
			oFF	
		rEST	no	Réinitialiser les paramètres d'usine par défaut
			YES	

Chaînage DMX

Le SlimPAR Pro Q IP peut fonctionner avec un contrôleur DMX. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en DMX sont indiquées dans le manuel d'utilisation. Si vous n'êtes pas familier avec le protocole DMX, vous pouvez télécharger l'introduction au DMX à l'adresse www.chauvetdj.com.

Adresse de départ

Pour permettre un accès à l'ensemble des canaux de chaque mode DMX, l'adresse DMX maximale recommandée est **503**.

Connexion maître/esclave

Le SlimPAR Pro Q IP utilise une connexion de données DMX pour le fonctionnement de son mode maître/esclave. Les instructions pour la connexion et la configuration de cet appareil pour le fonctionnement en maître/esclave sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

Valeurs DMX

4CH	5CH	10CH	Fonction	Valuer	Pourcentage/Paramétrage
	1	1	Dimmer PWM	000 ⇔ 255	0–100%
1	2	2	Red PWM	000 ⇔ 255	0–100%
2	3	3	Green PWM	000 ⇔ 255	0–100%
3	4	4	Blue PWM	000 ⇔ 255	0–100%
4	5	5	Amber PWM	000 ⇔ 255	0-100%
		6	Color Macros	000 ⇔ 010	Pas de fonction.
				011 ⇔ 255	macro de couleur
		7	Strobe	000 ⇔ 010	Pas de fonction.
				064 ⇔ 084	Stroboscope, lent à rapide.
		8	Auto Programs	000 ⇔ 005	Pas de fonction.
				006 ⇔ 068	Programme 1.
				069 ⇔ 131	Programme 2.
				132 ⇔ 194	Programme 3.
				195 ⇔ 255	Programme 4.
		9	Program Speed	000 ⇔ 255	Vitesse, lent à rapide.
		10	Dimmer Speed Mode	000 ⇔ 051	Vitesse du gradateur réglée à partir de l'écran
				052 ⇔ 101	désactivé
				102 ⇔ 152	diM1
				153 ⇔ 203	diM2
				204 ⇔ 255	diM3

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des SlimPAR Pro Q IP finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetdj.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.


Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN. Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantieb Bestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise enthalten wichtige Informationen über die Montage, Verwendung und Wartung des Geräts.



- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
 - Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, bevor Sie es reinigen oder die Sicherung auswechseln.
 - NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
 - Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder beschädigt ist.
 - Ziehen Sie beim Trennen des Geräts von der Stromversorgung nie am Kabel.
 - Bei Montage über Kopf immer ein Sicherungsseil verwenden.
 - KEINE entflammaren Materialien während des Betriebs in der Nähe des Geräts lagern.
 - NIEMALS während des Betriebs das Gehäuse berühren, da dies sehr heiß wird.
-
- Die Spannung der Schukosteckdose, an die Sie das Gerät anschließen, muss sich innerhalb des Spannungsbereiches befinden, der auf dem Hinweisschild oder dem rückwärtigen Bedienfeld des Geräts angegeben ist.
 - Dieses Gerät darf NICHT in Wasser eingetaucht werden (IP65). Eine temporärer Verwendung dieses Geräts im Freien ist möglich.
 - Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- 
- Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts nicht verschlossen sind.
 - Schließen Sie dieses Gerät niemals an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
 - Achten Sie beim Auswechseln der Sicherung darauf, den gleichen Typ mit den gleichen Werten zu verwenden.
 - Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
 - Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.
 - Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
 - Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
 - Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im [Contact Us](#) am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- SlimPAR Pro Q IP
- Netzkabel
- Schnellanleitung

Start

Packen Sie Ihren SlimPAR Pro Q IP aus und überprüfen Sie, ob Sie alle Teile unbeschädigt erhalten haben. Wenn die Verpackung beschädigt ist, benachrichtigen Sie umgehend das Transportunternehmen, nicht jedoch Chauvet.

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schuko Steckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.



Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.


Serienschaltung der Geräte

Informationen zur maximalen Anzahl der SlimPAR Pro Q IP IRC-Geräte, die bei 120 V oder 240 V in Serie geschaltet werden können, finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild am Gerät.

Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts in jedem Fall die [Sicherheitshinweise](#).

Montageansicht



Beschreibung des Bedienfelds

Taste	Funktion
<MENU>	Wählt einen Betriebsmodus oder verlässt die aktuelle Menüoption
<UP>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<DOWN>	Damit navigieren Sie durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktionen
<ENTER>	Aktiviert eine Menüoption oder einen ausgewählten Wert

Menükarte

Die neueste Menükarte finden Sie auf der SlimPAR Pro Q IP-produktseite unter www.chauvetdj.com.

Modus	Programmirebenen	Beschreibung	Modus	
DMX Mode	4Ch	d 1-508	Stellt die DMX-Startadresse ein	
	5Ch	d 1-506		
	10Ch	d 1-496		
Statische Farben	C--	C 1-19	Quad-Chip sollte mindestens 15 Farben haben	
Auto-Programme	P--	P 1	4-Farben-Programm (Snap)	
		P 2	4-Farben-Programm (Pulse)	
		P 3	19-Farben-Programm (Snap)	
		P 4	19-Farben-Programm (Fading)	
Auto Speed	S--	S 1-100	Programmgeschwindigkeit für P 1-4	
Dimmung	diM	oFF	Einstellung der Dimmung bei Auto- oder Musiksteuerungs-Programmen	
		diM1		
		diM2		
		diM3		
Custom Color Mixing	u----	r 0-255	Benutzerdefinierte statische Farben kombiniert rot, grün, blau, und Bernsteinfarben	
		G 0-255		
		b 0-255		
		A 0-255		
Control Mode	SEt	PASS	on	Damit wird die Anzeige gesperrt (Passwort lautet <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
			oFF	
		rEST	no	auf Werkseinstellungen zurücksetzen
			YES	

DMX-Verbindung

Der SlimPAR Pro Q IP kann mit einem DMX-Controller betrieben werden. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im DMX-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch. Wenn Sie mit DMX nicht vertraut sind, laden Sie "DMX - Eine Einführung" unter www.chauvetdj.com herunter.

Startadresse

Um einen vollständigen Zugang zu allen Kanälen in jedem DMX-Modus zu gewährleisten, beträgt die höchste empfohlene DMX-Adresse **503**.

Master/Slave-Schaltung

Der SlimPAR Pro Q IP verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Anweisungen zum Zusammenschluss und der Konfiguration dieses Geräts für den Betrieb im Master/Slave-Modus finden Sie im Benutzerhandbuch.

DMX-Werte

4CH	5CH	10CH	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
	1	1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
1	2	2	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	3	3	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
3	4	4	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
4	5	5	Bernsteinfarben	000 ⇔ 255	0-100%
		6	Farbmacros	000 ⇔ 010	Keine Funktion
				011 ⇔ 255	Farbmakros
		7	Stroboskop	000 ⇔ 010	Keine Funktion
				064 ⇔ 084	Stroboskop, langsam bis schnell
		8	Auto Programme	000 ⇔ 005	Keine Funktion
				006 ⇔ 068	Programme 1
				069 ⇔ 131	Programme 2
				132 ⇔ 194	Programme 3
				195 ⇔ 255	Programme 4
		9	Geschwindigkeit,	000 ⇔ 255	Geschwindigkeit, langsam bis schnell
		10	Dimmergeschwindigkeits	000 ⇔ 051	Dimmergeschwindigkeit über Display eingestellt
				052 ⇔ 101	Aus
				102 ⇔ 152	diM1
				153 ⇔ 203	diM2
				204 ⇔ 255	diM3

Informazioni sulla Guida

La Guida Rapida SlimPAR Pro Q IP contiene informazioni di base sul prodotto quali montaggio, opzioni menù e valori DMX. Per maggiori dettagli, scaricare il Manuale Utente dal sito www.chauvetdj.com.

Esclusione di responsabilità

Le informazioni e le specifiche contenute in questa guida possono essere modificate senza preavviso.

GARANZIA LIMITATA

PER LA REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA ED I TERMINI E CONDIZIONI COMPLETI VISITARE IL NOSTRO SITO WEB.

Per clienti di Stati Uniti e Messico consultare: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Per clienti di Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantisce che i propri prodotti, in condizioni di utilizzo normale, sono esenti da difetti di materiali e manodopera, per il periodo specificato e con le esclusioni e limitazioni riportate nella garanzia integrale limitata sul proprio sito Web. Tale garanzia si applica soltanto all'acquirente originario del prodotto e non può essere trasferita. Per esercitare i propri diritti secondo i termini della presente garanzia è necessario fornire prova dell'acquisto sotto forma di ricevuta o fattura originale di un distributore autorizzato che riporti chiaramente il nome del prodotto e la data di acquisto. **NON SONO PREVISTE ALTRE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE.** Questa garanzia prevede diritti legali specifici. È comunque possibile avere altri diritti che variano da stato a stato e da paese a paese. Questa garanzia si applica soltanto negli Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia, Germania e Messico. Per i termini di garanzia vigenti in altri paesi si prega di consultare il distributore locale.

Note di Sicurezza

Le Note di Sicurezza includono informazioni importanti circa il montaggio, l'uso e la manutenzione.



- Collegare questa unità **SOLTANTO** ad un circuito dotato di messa a terra e protetto.
- Prima di effettuare la pulizia o sostituire il fusibile, scollegare sempre l'unità dall'alimentazione elettrica.
- **NON** guardare la sorgente luminosa quando l'unità è in funzione.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia piegato o danneggiato.
- Non scollegare mai questa apparecchiatura dall'alimentazione elettrica tirando il cavo.
- Per il montaggio in alto dell'unità utilizzare **SEMPRE** un cavo di sicurezza.
- **NON** collocare materiale infiammabile vicino all'unità mentre è in funzione.
- **NON** toccare l'unità durante il funzionamento perché potrebbe essere molto calda.
- La tensione della presa a muro cui si collega l'apparecchiatura deve trovarsi entro il campo specificato sull'etichetta o sul pannello posteriore.
- Questa apparecchiatura deve essere utilizzata in interni oppure in esterno ma solo temporaneamente (IP65). Non esporre a condizioni ambientali severe o atmosfera eccessivamente corrosiva (sia in interni che in esterni), incluso, ma non limitato a, temperature, umidità e condizioni atmosferiche estreme (incluse salinità o pressione), radiazioni (UV, infrarossi o nucleari), urti e condizioni che superino quelle previste dalla classificazione IP (Protezione Ingresso). Non immergere l'unità in acqua.
- Montare sempre l'unità in posizione ben ventilata, ad almeno 50 cm. (20") da qualsiasi superficie.
- Assicurarsi che nessuna apertura di ventilazione dell'unità sia ostruita.
- Non collegare mai ad un dimmer o ad un reostato.
- Sostituire il fusibile con un altro dello stesso tipo e classe.
- Prendere e trasportare l'unità **SOLTANTO** dalla staffa per il montaggio sospeso o dalle maniglie.
- Massima temperatura ambiente ammessa: 45 °C (113 °F). Non utilizzare l'unità a temperature superiori.
- In caso di gravi problemi di funzionamento sospendere immediatamente l'utilizzo.
- **NON** aprire l'unità. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Per evitare un consumo inutile ed aumentare la durata, durante i periodi di non utilizzo disconnettere completamente il prodotto dall'alimentazione con l'interruttore o scollegando il cavo.



Contatti

Per richiedere assistenza o restituire l'apparecchiatura, al di fuori di Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Benelux, Francia, Germania, o Messico contattare il distributore locale. Per informazioni sui contatti, fare riferimento a [Contact Us](#) sul retro di questo GR.

Che cosa è incluso

- SlimPAR Pro Q IP
- Cavo di alimentazione
- Guida Rapida

Per iniziare

Disimballare SlimPAR Pro Q IP ed accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti integri. Se l'imballo appare danneggiato, farlo immediatamente presente al trasportatore e non a Chauvet.

Alimentazione CA

Questa unità è dotata di alimentatore a commutazione automatica con tensione in ingresso di 100–240 V CA, 50/60 Hz.



Per evitarne l'eccessiva usura e migliorarne la durata nel tempo, scollegare l'unità dalla presa elettrica o disattivare l'alimentazione tramite l'apposito interruttore, se inutilizzata per lunghi periodi.


Collegamento

Per il numero massimo di unità collegabili in cascata a 120 V oppure a 240 V, fare riferimento al Manuale Utente o alla targhetta collocata sul prodotto.

Montaggio

Prima di montare l'unità, leggere le [Note di Sicurezza](#).

Schema di montaggio



Descrizione del pannello di controllo

Pulsante	Funzione
<MENU>	Consente di uscire dal menù o dalla funzione corrente
<UP>	Consente di spostarsi verso l'alto nell'elenco menù e di aumentare il valore numerico all'interno di una funzione
<DOWN>	Consente di spostarsi verso il basso nell'elenco menù e di diminuire il valore numerico all'interno di una funzione
<ENTER>	Consente di attivare il menù visualizzato o impostare il valore selezionato nella funzione selezionata

Mappa menu

Fare riferimento alla pagina del prodotto SlimPAR Pro Q IP su www.chauvetdj.com per la mappa dei menu più recente.

Modalità	Livelli di programmazione		Descrizione	Modalità	
Modalità DMX	4Ch		d 1-508	Imposta l'indirizzo DMX iniziale	
	5Ch		d 1-506		
	10Ch		d 1-496		
Static Colors	C--	C 1-19		il chip quad dovrebbe avere almeno 15 colori	
Auto Programs	P--	P 1		Programma 4-colore (snap)	
		P 2		Programma 4-colore (impulso)	
		P 3		Programma 19-colore (snap)	
		P 4		Programma 19-colore (dissolvenza)	
Auto Speed	S--	S 1-100		Velocità programma per P 1-4	
Dimmer	diM	oFF		Regola il dimmer su auto e programmi ad attivazione sonora	
		diM1			
		diM2			
		diM3			
Custom Color Mixing	u----	r 0-255		Colori statici personalizzati Combinazione di rosso, verde, blu, e Ambra	
		G 0-255			
		b 0-255			
		A 0-255			
Control Mode	SEt	PASS	on	Blocca la visualizzazione (il codice di accesso è <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)	
			oFF		
		rEST	no		Ripristinare le impostazioni di fabbrica
			YES		

Collegamento DMX

SlimPAR Pro Q IP può funzionare con un controller DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità sono contenute nel Manuale Utente. Se non si ha familiarità con il DMX, scaricare DMX Primer all'indirizzo www.chauvetdj.com.

Indirizzo iniziale

Per assicurare il completo accesso a tutti i canali in ciascuna modalità DMX, l'indirizzo maggiormente raccomandato è **503**.

Collegamento Master/Slave

In modalità Master/Slave, SlimPAR Pro Q IP utilizza il collegamento dati DMX. Le istruzioni per il collegamento e la configurazione di questa unità per il funzionamento Master/Slave sono contenute nel Manuale Utente.

Valori DMX

4CH	5CH	10CH	Funzione	Valore	Percentuale/Impostazione
	1	1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
1	2	2	Rosso	000 ⇔ 255	0–100%
2	3	3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
3	4	4	Blu	000 ⇔ 255	0–100%
4	5	5	Ambra	000 ⇔ 255	0–100%
		6	Macro colori	000 ⇔ 010	Nessuna funzione.
				011 ⇔ 255	Macro di colore
		7	Strobo	000 ⇔ 010	Nessuna funzione.
				064 ⇔ 084	Stroboscopico, da lento a veloce
		8	Programmi automatici	000 ⇔ 005	Nessuna funzione.
				006 ⇔ 068	Programma 1.
				069 ⇔ 131	Programma 2.
				132 ⇔ 194	Programma 3.
				195 ⇔ 255	Programma 4.
		9	Velocità programma	000 ⇔ 255	Velocità, da lento a veloce
		10	Velocità dimmer	000 ⇔ 051	Velocità dimmer impostata dal display
				052 ⇔ 101	Spento
				102 ⇔ 152	diM1
				153 ⇔ 203	diM2
				204 ⇔ 255	diM3

Over deze handleiding

De SlimPAR Pro Q IP Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetdj.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

Deze veiligheidsinstructies bevatten belangrijke informatie over de installatie, het gebruik en het onderhoud.



- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Haal voor het vervangen van de zekering altijd de stekker van het product uit het stopcontact.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet knikt of beschadigd.
- Koppel dit product nooit los van het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Gebruik een veiligheidskabel wanneer het product boven lichaamshoogte wordt gemonteerd.
- GEEN brandbare materialen in de buurt van de unit tijdens gebruik.
- RAAK het product NIET AAN wanneer het in werking omdat het dan heet zijn.
- De spanning van het stopcontact waarop u dit product aansluit moet binnen het vermelde bereik op de sticker of achterkant van het product zijn.
- Dit product NIET onderdompelen (IP65). Tijdelijke gebruik buitenshuis is prima.
- Monteer dit product altijd op een plek met voldoende ventilatie, minstens 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Zorg ervoor dat er geen ventilatie-openingen van de behuizing van het product worden geblokkeerd.
- Sluit dit product nooit aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Vervang de zekering met een van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
- Gebruik UITSLUITEND de ophang-/montagebeugel of de hendels om dit product te dragen.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.



Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- SlimPAR Pro Q IP
- Stroomsnoer
- Beknopte handleiding

Om te beginnen

Pak uw SlimPAR Pro Q IP uit en zorg ervoor dat u alle onderdelen in goede staat hebt ontvangen. Als de doos of inhoud beschadigd lijkt, stel dan de vervoerder onmiddellijk op de hoogte, niet Chauvet.

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.


Power Linking

Voor het maximale aantal SlimPAR Pro Q IP-producten die via power link kunnen worden gekoppeld bij elke spanning, ziet u de gebruikershandleiding of de sticker op het product.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#).

Montagediagram



Beschrijving bedieningspaneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie

Menukaart

Raadpleeg de productpagina van SlimPAR Pro Q IP op www.chauvetdj.com voor de nieuwste menukaart.

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
DMX-Modus	4Ch	d 1-508	Stelt het DMX startadres in	
	5Ch	d 1-506		
	10Ch	d 1-496		
Statische kleuren	C--	C 1-19	quad-chip moet minimaal 15 kleuren hebben	
Automatische programma's	P--	P 1	4-kleurenprogramma (snap)	
		P 2	4-kleurenprogramma (pulseffect)	
		P 3	19-kleurenprogramma (snap)	
		P 4	19-kleurenprogramma (vervagen)	
Snelheid	S--	S 1-100	Programmasnelheid voor P 1-4	
Auto Dimmer	diM	oFF	dimmer snelheidsinstellingen, langzaam tot snel	
		diM1		
		diM2		
		diM3		
Aangepaste kleurenmenging	u----	r 0-255	Aangepaste statische kleuren Combineer rood, groen, blauw, en amber.	
		G 0-255		
		b 0-255		
		A 0-255		
Besturingsmodus	SEt	PASS	on	Vergrendelt het display (toegangscode is <UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>)
			oFF	
		rEST	no	Terugzetten naar fabrieksinstellingen
			YES	

DMX-koppeling

De SlimPAR Pro Q IP kan met een DMX-regelaar werken. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding. Als u niet bekend bent met DMX, download dan de DMX-primer op www.chauvetdj.com.

Startadres

Om volledige toegang tot alle kanalen in elke DMX-modus te garanderen is het hoogste aanbevolen DMX-adres voor dit product **503**.

Master/slave-verbinding

De SlimPAR Pro Q IP maakt gebruik van de DMX-gegevensverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Instructies voor het aansluiten en configureren van dit product voor DMX-bediening staan in de gebruikershandleiding.

DMX-waarden

4CH	5CH	10CH	Functie	Waarde	Percent/instelling
	1	1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
1	2	2	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	3	3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
3	4	4	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
4	5	5	Amber	000 ⇔ 255	0-100%
		6	Kleuren macro's	000 ⇔ 010	Geen functie.
				011 ⇔ 255	Kleurenmacro's
		7	Stroboscoop	000 ⇔ 010	Geen functie.
				064 ⇔ 084	Stroboscoop, langzaam tot snel
		8	Automatische programma's	000 ⇔ 005	Geen functie.
				006 ⇔ 068	Programma 1, 4-kleurenprogramma (snap)
				069 ⇔ 131	Programma 2, 4-kleurenprogramma (pulseffect)
				132 ⇔ 194	Programma 3, 19-kleurenprogramma (snap)
				195 ⇔ 255	Programma 4, 19-kleurenprogramma (vervagen)
		9	Programmasnelheid	000 ⇔ 255	Langzaam tot snel
		10	Dimmersnelheid	000 ⇔ 051	Dimmersnelheid ingesteld vanaf display
				052 ⇔ 101	Uit
				102 ⇔ 152	diM1
				153 ⇔ 203	diM2
				204 ⇔ 255	diM3

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetdj.com
Chauvet Europe Ltd	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetdj.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetdj.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.

SlimPAR Pro Q IP QRG Rev. 1 ML6
© Copyright 2021 Chauvet
All rights reserved



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS

